




Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	16082359 001	Auftrags-Nr.: Order No.:	174063309	Seite 1 von 5 Page 1 of 5
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	01.04.2017	
Auftraggeber: Client:	GuangZhou ShineStage Technology Co., Ltd No.7 ,jiuheng Road, Dongxian industrial, Panyu District			
Prüfgegenstand: Test item:	Barriers			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	NA-1000*1200*1200mm			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Loading test			
Prüfgrundlage: Test specification:	According to the client's requirements			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	01.04.2017			
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A000516488 001			
Prüfzeitraum: Testing period:	01.04.2017 - 07.04.2017			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Guangzhou			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
07.04.2017	Louis Zhong / PE	07.04.2017	Filippo Wei / Reviewer	
Datum Date	Name / Stellung Name / Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name / Stellung Name / Position
Sonstiges / Other:				
Please see the result in page 4				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				

Prüfbericht-Nr.: 16082359 001
Test Report No.:


Seite 3 von 5
Page 3 of 5

Produktbeschreibung
Product description

1	Produktdetails <i>Product details</i>	N/A
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	Overall dimension: 1000 × 1200 × 1200mm/32.0kg
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	N/A
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	N/A
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	N/A
6	Sonstiges <i>Other</i>	N/A



Tested sample




Sample assembly



Prüfbericht-Nr.: 16082359 001
Test Report No.:

Seite 4 von 5
Page 4 of 5

Absatz	According to the client's requirements	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation



In Testing



Prüfbericht-Nr.: 16082359 001
Test Report No.:


Seite 5 von 5
Page 5 of 5

Absatz	According to the client's requirements	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

Test result:


1	Loading test i. Fix the bottom of the sample to the ground. ii. Apply an outward pulling force of 1000kg on the handrail. iii. Check whether the tested sample is damaged or function changed.	Results: No visiable damaged or function changed was found after the loading test.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
---	--	--	---

Test curve:



Remark:

This test report documents the findings of examination conducted on the delivered product stated on page 1. It does not entitle to carry any safety mark on this or similar product(s). Further for sales or other application purposes of the test report, any reference to TÜV Rheinland or a test through TÜV Rheinland is only permissible with prior written consent of TÜV Rheinland.



*** End of test report ***